



Einbauhilfe Elektrosatz für Citroën C4



Allgemeine Fahrzeuginformationen

Typ	Citroën C4 1,4 16V
Schlüssel-Nr. zu 2	3001
Schlüssel-Nr. zu 3	AAK
Ausführung	Schrägheck Limousine
Baujahr	09/2008

spezifische Fahrzeuginformationen

Produkteigenschaften

verbaute Artikel-Nr. CT0655
Einbauzeit (in Stunden) 2,0

spezifischer E-Satz
Relaisausführung
Top-Tronic Ausführung
Modulausführung

Ausgebaute Teile

Seitenverkleidung links
Rücksitzbank
Bodenverkleidung Kofferraum
Heckblechverkleidung
Reserverad
Armaturenverkleidung Fahrerseite

Seitenverkleidung rechts
Rücksitzlehne
Handschuhfach
Kombiinstrument
Sicherungskasten
Schwellerverkleidung

Besonderheiten

Spezialwerkzeug
Beim Einbau benötigt

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



ausgebaute Verkleidungen



Seitenverkleidung rechts



Seitenverkleidung links



Verkleidung Heck



Verkl. Schweller hinten



Verkl. Schweller vorn



Abdeck. Sicherungen

Photo Dokumentationen



Die Seitenverkleidungen sind mit 3 Clips befestigt. Innenstift herausziehen. Die Seitenverkleidungen sind festgenietet. Es genügt, sie zur Seite zu biegen. Sie sind flexibler, wenn man die Plastikwand abnimmt.

Auf der linken (Fahrer-) Seite muss man sie über den Halter der Rücksitzlehnen ziehen. Bild rechts.

Die Heckverkleidung hat nur 2 Clips. Nach Entfernen kann man die Verkleidung mit etwas Kraft nach oben herausziehen. Evtl. mit breitem Schraubendreher die Laschen von den Seiten heraushebeln.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651


Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haltender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registriergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Die Verkleidung des Schwellers darf NUR von der Fahrzeuginnenseite abgehoben werden!!!



Die Reihenfolge des Abziehens ist von vorne nach hinten oben! Die grünen Pfeile zeigen die Laschen.



Die Verkleidung des Schwellers hinten ist oben mit 2 Laschen in der Verkleidung der C-Säule


eingeclipst. Vorsichtig heraushebeln. Dabei den Haken links nicht abbrechen. Dann die gelöste Verkleidung nach unten herausziehen. Den Gurt kann man nach Öffnen der Klappe herausnehmen.



Die Verkleidung des vorderen Schwellers ist mit einer Plastikschraube gesichert. Abschrauben.



Direkt daneben ist eine Lasche. Vorsichtig aushebeln. 2. Lasche (grüner



Pfeil) ebenso. Die anderen Befestigungen (rote Pfeile) gehen leichter ab.



Schraube des Sich.kastens senkrecht stellen. Öffnen. Halter f. Ersatzsich. entf.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 0000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH
Sitz: Leutenberg
Registriergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Beim Verlegen des Kabels kann die Verkleidung der B-Säule etwas angehoben werden.



Kabelstrang ausrollen und von hinten nach vorn entlang der Schweller ziehen. Vorne den Kabelstrang mit den Steckern durch das Loch der grauen Filzverkleidung ziehen. Die weißen Massekabel bleiben im Bereich des Schwellers, wo sich ein Massepunkt befindet.



In Richtung Kofferraum wird das Kabel parallel zum vorhandenen Strang gelegt.



An der Reseveradmulde vorbei ...



...und hinter den rechten Radkasten.



Dort kann man 2 Stopfen sehen, von denen der innere mit 12mm durchbohrt wird. Das ummantelte Kabelstück wird hier durchgeschoben.

Wenn das ummantelte Kabel durchgezogen ist, kann die AHK eingebaut werden. Schließen Sie dann die Steckdose an das Kabel an. Ziehen Sie nun das Kabel von der Innenseite soweit zurück, das es gerade aber ohne Spannung zur Dose verläuft. Fixieren Sie nun den Kabelbaum entlang den vorhandenen Kabeln mit

Kabelbindern, bzw. auf den Schwellern in den vorhandenen Kabelclipsen. Entgegen der Beschreibung ist es zweckmäßig die Schaltbox irgendwo in den Raum hinter dem rechten Radkasten zu kleben. Die Das Kabel zur Schaltbox wird mit Doppelklebeband hinter dem Radhaus fixiert.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Railfeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



Die Schaltbox (gelb) wird hinter das Blech (Pfeil) geklebt



Wenn das Kabel fixiert ist, kann es angeschlossen werden. Das grüne Viereck

bezeichnet die Stelle, wo der weiße Stecker L1 hineinkommt. Der Bremslichtschalter ist nicht zu verfehlen. Dort die grünen Stecker verkabeln. Die roten Pfeile zeigen auf den grauen Stecker mit rotem Kabel (Dauerplus) der an den schwarzen Stecker L3 angeschlossen wird. Nun den Massepunkt innen am

Schweller vorn suchen und die beiden Masseverbindungen anschließen. Sicherungen einsetzen. Vorne unter der Motorhaube rechts die Abdeckung entfernen. Die drei Kabel der Elektronik von rechts nach links entfernen. Dazu wird die Rastnase eingedrückt, und der Hebel nach rechts geschwenkt bis

der Stecker herauskommt. Den Kasten mit der Elektronik nach oben herausziehen. Sicherung einsetzen, Kasten wieder einchieben, von links nach rechts die Stecker wieder aufsetzen und einrasten.

Nach einem erfolgreichen Test kann man das Ganze wieder zusammenbauen.

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480




Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815




















Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

*persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH*
Sitz: Leutenberg
Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280
Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler



- Dokumentation Anhängerkupplung mit E-Satz 
- Dokumentation nur Anhängerkupplung 
- Dokumentation nur E-Satz 

- | | | |
|---|----|---|
|  | 01 | Fahrzeug schräg von vorn (Fahrerseite) |
|  | 02 | Fahrzeug von hinten vor dem Einbau |
|  | 03 | Kofferraumverkleidung (ca. 4 Bilder) |
|  | 04 | Befestigungspunkte Stoßfänger innen (ca. 2 Bilder) |
|  | 05 | Befestigungspunkte Stoßfänger außen (ca. 2-4 Bilder) |
|  | 06 | Fahrzeug ohne Stoßfänger |
|  | 07 | Kabeldurchführung |
|  | 08 | Anschluss Elektrosatz linkes Rücklicht |
|  | 09 | Anschluss Elektrosatz rechtes Rücklicht |
|  | 10 | Modulbefestigung / Masse |
|  | 11 | Relaiseinbau und Kontrollleuchte bei Relaiselektrosatz |
|  | 12 | Kombiinstrument falls erforderlich |
|  | 13 | Verkleidungen Fahrgastraum |
|  | 14 | Anhängerkupplungsmontage (ca. 2-4 Bilder) |
|  | 15 | Montagepunkte Anhängerkupplung (links / rechts) |
|  | 16 | Ausschnitt Stoßfänger falls vorhanden |
|  | 17 | Fahrzeug von hinten mit Kugelkopf |
|  | 18 | Fahrzeug von der Seite mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |
|  | 19 | von oben, Stoßfänger mit Kugelkopf (Gliedermaß, Zollstock sichtbar) |

rameder.

Anhängerkupplungen & Autoteile GmbH & Co. KG
Am Eichberg Flauer 1 • 07338 Leutenberg / OT Munschwitz
Tel. 0180 - 5 21 29 30 • Fax. 0180 - 5 21 29 32
e-mail: info@kupplung.de
Amtsgericht Jena • HRA 202 848
Steuernummer: 163/162/33000
Ust-ID.: DE814325651

Hypo Vereinsbank
Konto: 4858301 BLZ: 783 200 76
IBAN: DE02 7832 0076 0004 8583 01
Swift-Code: HYVEDEMM480

Dresdner Bank
Konto: 610084300 BLZ: 820 800 00
IBAN: DE81 8208 00000610 0843 00
Swift-Code: DRES DE FF815

Kreissparkasse
Konto: 192023 BLZ: 830 503 03
IBAN: DE82 8305 0303 0000 1920 23
Swift-Code: HELADEF1SAR

Raiffeisenbank
Konto: 508780 BLZ: 750 690 62
IBAN: DE14 7506 9062 0000 5087 80
Swift-Code: GENODEF1HTD

persönlich haftender Gesellschafter und
Geschäftsführung: Rameder Verwaltungs GmbH

Sitz: Leutenberg

Registergericht und Registriernummer:
Jena HRB 210 280

Geschäftsführer der Rameder Verwaltungs GmbH:
Herr Tobias Rameder und Herr Dirk Schöler